

État des lieux d'entrée

Adresse du logement : Rue Massofolo

Date : 15/06/2024 23:52

Informations générales

Propriétaire	ETOKABEKA Job
Locataire(s)	ILOYE Tiburce
Date de début de location	01/05/2022
Date de fin de location	01/05/2024

Remarques générales

RAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ansRAS Appartement en bon état Le ravalement est prévu dans 2 ans

Équipements et meubles

Nom	Index	Num série	Fonctionnement	Commentaire
Eau gaz	20000	ZZAC-787-Y667	non vérifié	rien à signaler
Nom	Index	Num série	Fonctionnement	Commentaire
Eau chaude	24000	XSDXX	Correct	rien à signaler
Nom	Index	Num série	Fonctionnement	Commentaire
Electricité	23500	XSDXX	Vérifié	rien à signaler

État des pièces

Salon de séjour

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B	Béton		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

Chambre parents

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire

Sol			rien à signaler
-----	--	--	-----------------

Chambre enfants

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

Chambre amis

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire

Sol			rien à signaler
-----	--	--	-----------------

Cuisine

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

Photos







**MTN
MoMo**

Signature du propriétaire

Signature du locataire
